DEMO RAČUN — NI DOKAZ ZA LOKACIJO STRANKE · VZORČNI PODATKI S SIMULIRANE KAMERE

Dokazi o varnosti pri delu — revizijski paket

PROVA-AP-SAMPLEC1C05EA3-20261020-20261104-r1 · izdaja **1**

Lokacija **sample-c1c05ea3** · obdobje **2026-10-20 00:00:00 → 2026-11-04 15:36:42 (UTC, konec ni vključen)** · izdano 2026-11-04 15:36:43 · kamere: SIMD39A8E9F44

Natanko od 2026-10-20T00:00:00+00:00 do 2026-11-04T15:36:42+00:00, konec ni vključen — vrednosti, nad katerima je izračunana spodnja zgoščena vrednost vsebine.

Incidenti v obdobju	46
Z dokaznim posnetkom (zgoščena vrednost v zapisu)	0
Posnetki, izbrisani ob izteku hrambe (zgoščena vrednost ohranjena)	0
Vključena območja	4
Detektor	AXIS Object Analytics / Scene Metadata (izvorno na kameri, brez našega modela)
Podatki o identiteti v zapisih	nobeni — vrsta predmeta (oseba ali vozilo), kje je bil in kdaj; nikoli kdo

Obvladovanje dokumenta


Oznaka dokumenta	PROVA-AP-SAMPLEC1C05EA3-20261020-20261104-r1
Izdaja	1
Prejšnje izdaje tega dokumenta	—
Lokacija	sample-c1c05ea3 naslov ni vnesen (Podatki o lokaciji)
Kontakt za varnost in zdravje pri delu	ni vneseno — stranka osebo navede v Podatkih o lokaciji
Pripravil	Prova (TechRevati d.o.o.), samodejno ustvarjeno za **Prova sample (TechRevati)**
Pregledal in odobril	Ime: _____ Podpis: _____ Datum: _____ Točka 7.5.2 standarda ISO 45001:2018 zahteva ustrezen pregled in odobritev glede primernosti in ustreznosti. To odobritev zabeležite tukaj ali v svojem sistemu za obvladovanje dokumentov.
Zgoščena vrednost dokazov (SHA-256)	baad20bdeaa4f29623e97dbe70ad389d34e0e675e0e17c86bdb3cb89a03925db Izračunana nad incident_id|evidence-hash za vsak zapis v tem obdobju, razvrščeno — **ne** nad to datoteko. Dve izdaji z istimi dokazi imata isto vrednost, čeprav se njuna PDF-ja razlikujeta, ker PDF zabeleži trenutek, ko je bil izdelan. **Postopek, da jo lahko izračunate neodvisno:** začnite s site_id, ASCII 0x1F, začetek obdobja, ASCII 0x1F, konec obdobja (oba v ISO-8601, natanko kot sta natisnjena pod naslovom). Nato za vsak incident vzemite incident_id, ASCII 0x1F, SHA-256 dokaza (prazno, kadar slike ni); te vrstice razvrstite; nato jih skupaj z vrstico glave združite z ASCII 0x1E; izračunajte SHA-256 rezultata kot UTF-8. Lokacija in obdobje sta vključena, da dve PRAZNI obdobji nimata iste vrednosti. Izbrisana slika je ne spremeni — zgoščena vrednost preživi sliko. **Vhodni podatki so priloženi temu PDF-ju** kot prova-evidence-index.json: lokacija, obdobje in vsak incident_id s SHA-256 dokaza. Postopek izvedite nad to datoteko in dobili boste zgornjo vrednost, ne da bi nas karkoli vprašali.

DEMO RAČUN — NI DOKAZ ZA LOKACIJO STRANKE · VZORČNI PODATKI S SIMULIRANE KAMERE

Preverjanje te datoteke	**Ta datoteka nima lastnega podpisa ali žiga.** Nič v PDF-ju je kriptografsko ne povezuje s TechRevati in ne more vsebovati lastne zgoščene vrednosti — vpis bi jo spremenil. SHA-256 izdane datoteke je ob izdaji zabeležen v revizijskem dnevniku registra pri zgornji oznaki, zato izračun zgoščene vrednosti kopije in primerjava s tem vnosom pokažeta, ali se je kopija po izdaji spremenila. Upoštevajte, na čem to temelji: vnos hrani ta register, ki je stranka, o kateri paket poroča. **Dokazi v njem na nas ne temeljijo na enak način** — priloženo kazalo dokazov nosi vsak zapis z njegovim SHA-256 in po natisnjenem postopku ponovi zgornjo zgoščeno vrednost vsebine, kjer pa obdobje nosi časovne žige — kvalificirane ali ne, kot pove odstavek o časovnih žigih —, se priloženi žetoni in dokazi o vključenosti preverijo pri izdajatelju časovnih žigov, morebitno sidro v omrežju Bitcoin pa v verigi Bitcoin, in ne pri čemer koli, kar hranimo mi.
Hramba in odstranitev	Prova tega paketa ne hrani; na zahtevo ga znova izda iz nespremenljivih zapisov o incidentih, vsaka izdaja pa je s svojim SHA-256 zabeležena v revizijskem dnevniku registra. Stranka izdane pakete hrani po pravilu hrambe svojega sistema vodenja. Dokazne slike za zapisi se brišejo po urniku lokacije; incident, njegova zgoščena vrednost in dejstvo izbrisa se ohranijo.
Dostop	Izdelava zahteva overjenega operaterja in se zabeleži v revizijski dnevnik z izvajalcem, obdobjem in nastalim SHA-256. Podatki vsake stranke so strogo ločeni od podatkov vseh drugih strank.

1. Vodilni kazalniki

Incidenti na dan. Vodilni kazalnik šteje nevarne situacije, preden se kdo poškoduje; trend in kopičenje sta pomembnejša od absolutnega števila.



Območje (vrsta)	Incidenti
forklift_lane (vehicle_lane)	17
loading_dock (loading_dock)	14
(cela slika) proximity_person_vehicle	9
fire_lane (fire_lane)	6

Razred	Incidenti
oseba	40
vozilo	6

Vrsta območja v oklepaju je oznaka, ki jo je navedla kamera. Zapisi, podpisani s prova-sig-v6 ali novejšo obliko, jo pokrivajo s podpisom; pri starejših zapisih ni pokrita — njihov podpis veže le identifikator in različico območja.

1b. Dogodki bližine (možne skoraj nezgode za pregled VZD)

Dogodek bližine je podpisan zapis, da se je sprožilo pravilo bližine te lokacije: oseba in vozilo sta se približala na manj od praga pravila (v višinah osebe). Ali je bil dogodek skoraj nezgoda, razvrsti služba za varnost in zdravje pri delu po točki 10.2 standarda ISO 45001, ne ta sistem. Števila so vodilni kazalnik (točka 9.1.1): kje in kdaj se stanje ponavlja. Ne trdijo, da je bil trk preprečen, in »vozilo« pomeni katero koli vozilo, ki ga je razvrstila analitika kamere, ne viličar.

Dogodki bližine v zapisih, navedenih v tem paketu: 9.

Pravilo @ območje	Dogodki
forklift_distance	9

Ura (UTC)	Dogodki
08:00–08:59	1
09:00–09:59	1
11:00–11:59	1
12:00–12:59	1
14:00–14:59	1
16:00–16:59	2
17:00–17:59	2

Najbližja približanja (id incidenta)	Razdalja / prag (višine osebe)
inc_5a43e34442e990f97a5daec4	0,31 / 1,50
inc_6648513d6488a254c95d5b40	0,32 / 1,50
inc_5dd9d6bf092ff736ac52a543	0,44 / 1,50
inc_dc8f82dfae770e924d51a3c4	0,53 / 1,50
inc_50f496a15b96bd56cad75412	0,82 / 1,50

1c. Viri zapisov

Vsak zapis ima enega od treh virov. Zapis pravila Prova pove, da se je na analitiki kamere sprožilo lastno pravilo te lokacije. Zapis o stanju kamere (od Edge 0.57.0) pove, da je lastna analitika stanja slike kamere sporočila navedeno stanje od podpisanega začetka do podpisanega konca; razdelek 1d jih sešteje. Zapis s partnerske teme pove, da je sporočilo na navedeni temi dogodkov prispelo na kamero in bilo tam podpisano; kaj sporočilo pomeni (na primer manjkajoča zaščitna čelada), je pomen te teme, platforma kamere pa ne prepozna aplikacije, ki ga je objavila. Podpisi so prešteti po virih z istim preverjanjem kot v razdelku 3.

Vir	Zapisi	Preverjeni podpisi
pravilo Prova: dwell_in_zone	37	37 od 37
pravilo Prova: proximity_person_vehicle	9	9 od 9

1d. Čas ovirane kamere (lastna analitika stanja slike kamere)

To je čas, v katerem je lastna analitika stanja slike kamere (AXIS Image Health Analytics) sporočila stanje — pogled zakrit, neoster, premalo osvetljen, obrnjen stran ali neprimeren za analizo —, merjen med podpisanim začetkom in podpisanim koncem vsakega intervala, kot ju je zabeležila kamera. Intervali so odrezani na obdobje tega paketa, zato interval, ki se je začel pred obdobjem ali končal po njem, šteje le za del znotraj njega, dve hkratni stanji pa se v skupnem času kamere štejeta enkrat. Nezaključeni intervali se ne štejejo: oviranost, ki je bila ob izdelavi tega paketa še odprta, tista, ki je bila odprta, ko se je agent kamere znova zagnal, in tista, za katero so poročila o stanju prenehala prihajati, preden je minila. Štejejo se le intervali s preverjenim podpisom. Ničelni čas oviranosti ni trditev, da je kamera videla vse: analitika ima svojo občutljivost in stanja, ki ga ni sporočila, v tej tabeli ni. Ko je vklopljeno samodejno

ponovno učenje analitike (privzeto), lahko trajno stanje sprejme kot nov običajni pogled in alarm prekliče, medtem ko stanje traja, zato je prikazani čas spodnja meja. Kot na vsaki temi dogodkov platforma kamere ne prepozna, katera aplikacija je objavila sporočilo na temah stanja slike (razdelek 1c).

Obdobja ne prekriva noben zaključen interval oviranosti s preverjenim podpisom. To ni trditev, da so kamere ves čas videle: glejte zgornji odstavek.

1e. Pokritost — katere kamere so spremljale

Vsaka kamera, vključena na tej lokaciji pred koncem obdobja, in za kolikšen del obdobja je bila VIDNA: petminutni razdelek šteje, kadar je vanj prispel vsaj en utrip (alarm tišine se sproži po 90 s, zato je razdelek brez utripa vrzel, ki jo je sprožil register). Stanje slike je lastni odčitek kamere v teh razdelkih: v redu, ovirano ali brez odčitka. Prav to loči obdobje brez incidenta od obdobja, v katerem ni nič spremljalo. Razdelki pred vključitvijo kamere se ji ne štejejo v breme. Vir: dnevni povzetek pokritosti v registru in, za dneve, ki še niso povzeti, sprotni utripi.

Kamera	Vključena	Spremljanje	Najdaljša vrzel	Stanje v redu / ovirano / brez	Konfig.	Licenca
SIMD39A8E9F44	2026-10-19	99,4 % (15 d 13 h od 15 d 15 h)	2 h 15 min	100 % / 0 % / 0 %	v1	v redu

Razdelek traja 5 minut. Šteto do izdaje tega paketa (2026-11-04 15:35:00 UTC, zadnji celi petminutni razdelek). Deleži »Stanje« so deleži razdelkov, v katerih je bila kamera vidna. »Konfig.« je razpon različic konfiguracije, ki jih je sporočila kamera; kaj je posamezna različica vklopila, je v razdelku 2b za območja, ki jih navaja register. Kamera, onemogočena ali odstranjena med obdobjem, je navedena s pokritostjo, ki jo je imela. Ta razdelek ni zajet v zgoščeni vrednosti vsebine, ki je seznam incidentov.

2. Register incidentov

Ena vrstica na incident. Zgoščena vrednost dokaza (SHA-256) identificira posnetek, ki ga hrani sistem; »način« je anonimizacija, uporabljena na kameri, preden je posnetek kjer koli obstajal.

#	Zaznano (UTC)	Pravilo / območje	Razred	Čas (s)	Način	SHA-256 dokaza	Incident	Pregled
1	2026-10-22 06:34:48	forklift_lane	oseba	9,0	none	—	inc_2441d02507c1f3953ff96586	novo
2	2026-10-22 15:56:44	loading_dock	oseba	113,8	none	—	inc_e59fe4884588a4b381d304b0	potrjeno 2026-10-23 mn
3	2026-10-22 16:14:51	forklift_lane	oseba	6,6	none	—	inc_a2397ff77bfa9f08fe543389	novo
4	2026-10-22 17:12:05	loading_dock	oseba	126,2	none	—	inc_dabec51dc7223822bc2a8109	novo
5	2026-10-22 17:21:01	fire_lane	vozilo	162,4	none	—	inc_80433c5b63d45d83819e48a2	novo
6	2026-10-23 06:07:31	forklift_lane	oseba	8,8	none	—	inc_9ec389be5dd518715e3f52a4	novo
7	2026-10-23 16:19:09	bližina	oseba	0,6	none	—	inc_731384067c7262b689531d71	zavrnjeno 2026-10-24 mn
8	2026-10-23 16:34:02	fire_lane	vozilo	131,8	none	—	inc_1f2764ab2633647634ad60f8	novo
9	2026-10-26 07:06:12	loading_dock	oseba	24,2	none	—	inc_f0aea5761d70d344962b183c	novo
10	2026-10-26 07:11:08	loading_dock	oseba	103,1	none	—	inc_ad9193b94d70f15063eb7e07	potrjeno 2026-10-27 mn
11	2026-10-26 08:45:41	forklift_lane	oseba	6,9	none	—	inc_4e46e842038ae158a618bb3b	novo
12	2026-10-26 15:18:58	forklift_lane	oseba	5,7	none	—	inc_e4852e52538cf3bd2b0a95a3	pregledano 2026-10-27 tk
13	2026-10-26 16:25:08	fire_lane	vozilo	131,4	none	—	inc_11c48f613b05a3c6513a5e88	novo
14	2026-10-26 17:36:49	bližina	oseba	0,6	none	—	inc_930ea680c2440e9ecf08716f	novo
15	2026-10-27 06:23:11	loading_dock	oseba	90,7	none	—	inc_1e0789347a84d51d8533afee	novo
16	2026-10-27 08:31:03	fire_lane	vozilo	272,8	none	—	inc_ea8c1cd3f5e01ff6f7e5f824	zavrnjeno 2026-10-28 mn
17	2026-10-27 08:40:23	bližina	oseba	0,6	none	—	inc_6648513d6488a254c95d5b40	novo
18	2026-10-27 08:57:13	loading_dock	oseba	113,3	none	—	inc_678d4886c30b2bf14760571c	potrjeno 2026-10-28 mn
19	2026-10-27 09:40:01	bližina	oseba	0,6	none	—	inc_5a43e34442e990f97a5daec4	novo

#	Zaznano (UTC)	Pravilo / območje	Razred	Čas (s)	Način	SHA-256 dokaza	Incident	Pregled
20	2026-10-27 10:53:01	forklift_lane	oseba	5,1	none	—	inc_25ac4349c2ed40eb8aebf34a	novo
21	2026-10-27 15:17:52	loading_dock	oseba	94,7	none	—	inc_d0a30fe66087479b1aebd449	novo
22	2026-10-27 16:11:43	loading_dock	oseba	83,4	none	—	inc_95d91b3f3d0b7b29fa4aa4a8	potrjeno 2026-10-28 mn
23	2026-10-27 16:12:29	bližina	oseba	0,6	none	—	inc_749a43241c27df9ec647de38	novo
24	2026-10-28 12:13:30	forklift_lane	oseba	2,9	none	—	inc_70001663f0ad126b0b2242f4	novo
25	2026-10-28 14:10:39	loading_dock	oseba	22,7	none	—	inc_32fea5513649caca9dc9a42b	novo
26	2026-10-28 14:30:12	bližina	oseba	0,6	none	—	inc_5dd9d6bf092ff736ac52a543	novo
27	2026-10-28 17:03:02	bližina	oseba	0,6	none	—	inc_02529c3fe101eebf2c87869b	novo
28	2026-10-28 17:40:25	forklift_lane	oseba	8,2	none	—	inc_85e1e624ae2191bd963f2c12	novo
29	2026-10-29 11:14:02	forklift_lane	oseba	6,0	none	—	inc_68abf7354bc2cc9fdbe9e929	novo
30	2026-10-30 06:01:43	forklift_lane	oseba	2,3	none	—	inc_e71249e89f6173305273a5ae	novo
31	2026-10-30 11:00:13	fire_lane	vozilo	139,5	none	—	inc_ff7b572d7431e2e2d09f513a	novo
32	2026-10-30 11:04:46	bližina	oseba	0,6	none	—	inc_50f496a15b96bd56cad75412	novo
33	2026-10-30 11:12:07	forklift_lane	oseba	4,9	none	—	inc_176b58c7dd6f0f8ca2c9a5d1	novo
34	2026-10-30 11:52:41	forklift_lane	oseba	8,3	none	—	inc_8301e42984cd7c335c9b1f2e	novo
35	2026-10-30 11:59:26	forklift_lane	oseba	7,2	none	—	inc_b4000a7889e565131d003fe9	novo
36	2026-10-30 13:19:51	loading_dock	oseba	77,1	none	—	inc_651e9b86ab00732036a69110	novo
37	2026-11-02 11:12:44	loading_dock	oseba	50,2	none	—	inc_40e9320f85b835657241471b	novo
38	2026-11-02 12:20:15	forklift_lane	oseba	3,8	none	—	inc_979b96b656de9645354d61cc	novo
39	2026-11-02 16:51:23	loading_dock	oseba	27,9	none	—	inc_22291bd0fe6a4ccb8f31666d	novo
40	2026-11-02 16:52:55	loading_dock	oseba	106,6	none	—	inc_176b98431f37f2c586b08484	zavrnjeno 2026-11-03 mn

DEMO RAČUN — NI DOKAZ ZA LOKACIJO STRANKE · VZORČNI PODATKI S SIMULIRANE KAMERE

#	Zaznano (UTC)	Pravilo / območje	Razred	Čas (s)	Način	SHA-256 dokaza	Incident	Pregled
41	2026-11-03 06:36:18	forklift_lane	oseba	7,3	none	—	inc_0533706fd9433dbef5553c1c	pregledano 2026-11-04 tk
42	2026-11-03 08:50:47	fire_lane	vozilo	330,1	none	—	inc_01564f0a3612edebb4c71467	potrjeno 2026-11-04 mn
43	2026-11-03 13:10:12	forklift_lane	oseba	7,4	none	—	inc_0eca025ec5d072307b4e5f78	novo
44	2026-11-04 07:34:50	forklift_lane	oseba	8,7	none	—	inc_25e53a3287cd7dab9b1adf14	novo
45	2026-11-04 10:59:00	loading_dock	oseba	23,5	none	—	inc_79fc39145c66ebcee79e5583	novo
46	2026-11-04 12:46:47	bližina	oseba	0,6	none	—	inc_dc8f82dfae770e924d51a3c4	potrjeno 2026-11-04 mn

Pregled (ISO 45001, točka 10.2). Navedeni zapisi: 46; potrjeni: 6, zavrnjeni: 3, pregledani brez odločitve: 2, še nepregledani: 35. Pregled je lastna opomba stranke ob zapisu (kdo, kdaj, opomba v registru); nikoli ne spremeni podpisanega zapisa, poznejši pregled pa je nova vrstica, zato je tu natisnjeno stanje najnovejše ob izdaji.

2b. Geometrija območij, kot je bila zabeležena

Vsak incident navaja zone_id in zone_version. Register te različice hrani od trenutka objave. Ta priloga natisne geometrijo, razrešeno ob izdaji, za vsako oznako območja, ki se pojavi v razdelku 2. Oznaka brez ohranjene geometrije je starejša od hrambe in je ni mogoče rekonstruirati — ta odsotnost je navedena, ne nadomeščena z današnjim mnogokotnikom.

Kamera	Območje	Ver.	Vrsta	Geometrija (normalizirane koordinate slike)
SIMD39A8E9F44	fire_lane	1	fire_lane	[[0.72,0.3],[0.95,0.3],[0.95,0.9],[0.72,0.9]]
SIMD39A8E9F44	forklift_lane	1	vehicle_lane	[[0.42,0.4],[0.7,0.4],[0.7,0.95],[0.42,0.95]]
SIMD39A8E9F44	loading_dock	1	loading_dock	[[0.05,0.55],[0.4,0.55],[0.4,0.95],[0.05,0.95]]

3. Metoda, meje in povezava s standardi

Kaj sistem počne. Kamera Axis zaznava in sledi predmetom (osebam, vozilom). Prova na kameri ovrednoti pravila, specifična za lokacijo (zadrževanje v območju, bližina osebe in vozila, prečkanje črte v smeri), in zabeleži incident s časom, krajem, trajanjem in anonimiziranim dokaznim posnetkom. Video nikoli ne zapusti lokacije.

Česa ne počne. Brez prepoznavanja obrazov, brez identifikacije posameznikov, brez lastnosti (barva, oblačila) v zapisih, brez ocenjevanja delavcev, brez blokade strojev. Pravila so svetovalna; korektivni ukrep je človeška odločitev v procesu varnosti in zdravja pri delu stranke.

Način anonimizacije, uporabljen v tem obdobju: none: 46. none: slika sploh ni bila zajeta — zapis ne nosi slike, le čas, kraj in geometrijo.

Podpisani dokazi. Podpisanih zapisov: 46 od 46. Vsak nosi podpis Ed25519, ustvarjen na kameri (ključ 063bc211992664fa), nad kanonično obliko zapisa. Vsak od njih je bil med sestavljanjem tega paketa preverjen z javnim ključem, ki ga ta register hrani za to kamero, izid pa je naveden s tremi števili: preverjenih 46, neuspešnih 0, nepreverljivih 0.

Časovni žigi. Zapisov v tem obdobju ne pokriva noben kvalificirani elektronski časovni žig in tudi noben neodvisni ne. Njihova celovitost temelji na podpisu kamere in evidencah tega registra.

Čas. Vsak čas v tem registru je čas kamere, zabeležen na napravi in pokrit z njenim podpisom, zato je naveden natanko tako, kot je potrjen, in tu ni popravljen. Zapisi, pri katerih je odmik, **+1 s**, lastno poročilo kamere o njeni uri — čas, ob katerem pravi, da je poslala zadnji utrip, glede na čas prejema v tem sistemu: 46 od 46. To je izjava kamere, ne meritev tega sistema, in je za en prenos po omrežju prenizka. Pri primerjavi teh časov s časi drugega sistema je treba to upoštevati.

Stanje kamere. Ali kamera vidi, na napravi spremlja AXIS Image Health Analytics — zakrit pogled, neostrina, premajhna osvetljenost, preusmeritev ali prizor, neprimeren za analizo. Tu navedeno iz odčitka stanja, ki je bil ob prejemu vtisnjen v vsak navedeni zapis (takratni zadnji utrip kamere) — dokaz o teh zapisih, ne trditev, da je bil nadzorovan vsak miren trenutek obdobja. Neovirano na zapisih z odčitkom: SIMD39A8E9F44.

Je bila kamera spremenjena? AXIS OS sam sporoča spremembe svoje konfiguracije in Prova jih beleži ob incidentih, katerih pomen spreminjajo. Tega podpis ne pokriva: podpis pokaže, da zapis ni bil urejen, ne pa, da je instrument ostal enak. Ni sporočeno: SIMD39A8E9F44 — agent je starejši od tega nadzora. Tudi tu se ne trdi ničesar.

Hramba. Dokazne slike se izbrišejo po izteku obdobja hrambe lokacije; zapis o incidentu, njegov SHA-256 in čas izbrisa se ohranijo, zato je obstoj izbrisanega posnetka še vedno mogoče preveriti.

Zadržanje dokazov. Noben zapis v tem obdobju ni pod zadržanjem dokaza, zato se vsaka slika tu hrani le v običajnem obdobju hrambe lokacije in nič dlje.

Točka	Zahteva	Kako jo ta paket podpira
ISO 45001:2018, točka 6.1.2	Prepoznavanje nevarnosti ter ocenjevanje tveganj	Območja in pravila določajo, kje obstaja nevarnost (npr. pešec na voznem pasu); vsak incident je opažen pojav te nevarnosti.
ISO 45001:2018, točka 9.1.1	Nadzorovanje, merjenje, analiziranje in vrednotenje delovanja	Števila incidentov po območju, razredu in dnevu so vodilni kazalniki, merjeni neprekinjeno, ne iz poročil o poškodbah.
ISO 45001:2018, točka 9.1.1	Dokazi o vzdrževanju, umerjanju ali preverjanju merilne opreme	Kamera je merilni instrument. Razdelek 3 za vsako kamero in za to obdobje navaja, ali je bil njen pogled neoviran, koliko je njena ura odstopala od ure registra (izmerjeno, z navedeno ločljivostjo), ali je bila njena konfiguracija spremenjena in ali je bilo njeno ohišje odprto. To so dokazi o preverjanju instrumenta, ki je ustvaril vsako zgornjo številko.

Točka	Zahteva	Kako jo ta paket podpira
ISO 45001:2018, točka 7.5.2	Ustvarjanje in posodabljanje dokumentiranih informacij	Ta paket nosi oznako dokumenta, številko izdaje, datum izdaje, avtorja in polje za pregled in odobritev glede primernosti in ustreznosti, ki ju zahteva točka 7.5.2.
ISO 45001:2018, točka 7.5.3	Obvladovanje dokumentiranih informacij	Zgodovina izdaj s SHA-256 vsake prejšnje izdaje (obvladovanje sprememb), navedena hramba in odstranitev samega paketa ter sled dostopa: vsaka izdelava se zabeleži v revizijski dnevnik registra.
ISO 45001:2018, točka 10.2	Incident, neskladnost in korektivni ukrep	Vsak zapis nosi čas, kraj, trajanje in zgoščeno vrednost dokaza. Stolpec Pregled v registru nosi lasten pregled stranke za vsak zapis (pregledano, potrjeno ali zavrnjeno — kdo in kdaj), razdelek 2 pa jih prešteje; sam korektivni ukrep je proces varnosti in zdravja pri delu stranke in je dokumentiran tam.

Ta povezava je izhodišče za lastni sistem vodenja stranke in ni pravni nasvet. Ni izjava o skladnosti s standardom ISO 45001: skladnost se presoja za sistem vodenja organizacije kot celoto, nikoli na podlagi enega od zapisov, ki jih vodi. Prova je evidenca opaženih nevarnih situacij, ne zagotovilo, da se nobena ni zgodila neopaženo.

Zgoščena vrednost dokazov (SHA-256):
baad20bdeaa4f29623e97dbe70ad389d34e0e675e0e17c86bdb3cb89a03925db

To je zgoščena vrednost ZAPISOV, navedenih v tem paketu (razdelek 0 navaja postopek, PDF pa nosi vhodne podatke kot prova-evidence-index.json), ne te datoteke. Da preverite, ali je ta datoteka tista, ki jo je izdala Prova, izračunajte njeno zgoščeno vrednost in jo poiščite na https://prova.techrevati.com/verify-pack ali zaženite prova-verify.py s https://prova.techrevati.com/verify-pack/prova-verify.py, ki opravi obe preverjanji.